



ការប្រើប្រាស់ និង ថែទាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ



ការប្រមូល និងដាក់លាមកប្រចាំថ្ងៃ

ក្រោលគោមិនស្អាត
ក្រោលគោត្រូវស្អាត ត្រូវប្រមូលលាមក២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

| ទំហំឡ (ម៉ែ) | មិទាណាមក (គក្រ) | មិទាណាទឹក (លីត្រ) |
|-------------|-----------------|-------------------|
| ៤ | ២០-៤០ | ២០-៤០ |
| ៦ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ |
| ៨ | ៦០-៨០ | ៦០-៨០ |
| ១០ | ៨០-១០០ | ៨០-១០០ |
| ១៥ | ១០០-១៥០ | ១០០-១៥០ |

ការប្រើប្រាស់ វ៉ានមេ និងវ៉ានចង្រ្កាន

បើកវ៉ានមេ មុនពេលប្រើប្រាស់
បិទវ៉ានមេ ក្រោយពេលប្រើប្រាស់

ការថែទាំចង្រ្កាន និងវ៉ានចង្រ្កាន

ដាក់ប្រេង ឬ ខ្លាញ់

ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំចង្កៀង

ការដាក់ប្រេងលើស្នូលវ៉ានចង្កៀង
ការសំអាតរន្ធបញ្ចូលខ្សែដំឡើង
លំដុងត្រូវស្មារជាមួយស្លឹកចេក ដំឡើងស្លឹកបូស្សីស្រស់

ការថែទាំវ៉ានបោះទឹក និងតាម្យិកាវ៉ានសម្រាម

បើកវ៉ានដោះទឹក១សប្តាហ៍ម្តង
ផ្អាកប្រើពេលសំពាធចុះត្រឹមលេខ២

ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់កាកសំណល់ឱ្យ